

HI935005 портативный микропроцессорный термометр с 2-мя диапазонами



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: hanna.pro-solution.ru | эл. почта: nhn@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город

HI935005 является термопарным термометром К-типа, который можно использовать с большим количеством разнообразных термопар К-типа. В этом термометре реализованы два диапазона измерений от -50,0 до 199,9 °C и от 200 до 1350 °C, которые также можно отображать градусах Фаренгейта (от -58,0 до 399,9 °F и от 400 до 2462 °F). Обеспечивающие точность $\pm 0,2\%$ от полной шкалы, влагозащищенные термометры HI935005 идеально подходят для измерений температуры в лабораторных или полевых условиях.

Особенности

Считывание показаний в °C/°F - Измерения могут отображаться в градусах Цельсия или Фаренгейта. Простым нажатием кнопки °C/°F можно переключаться между этими шкалами.

Взаимозаменяемые термопары - Для удовлетворения конкретных потребностей пользователей имеется в наличии широкий выбор термопар К-типа. В приборах HI935005 можно использовать любую термопару серии HI766 для измерения температуры поверхностей, газов, воздуха, жидкостей, полутвердых систем и многих других образцов.

Функция высокий/низкий - В процессе измерения, значения максимальной и минимальной температур постоянно контролируются и отображаются в нижней части ЖК-дисплея HI935005. С помощью кнопки CLR можно удалять с ЖК-дисплея высокие и низкие значения.

Функция удержания (HOLD) - С помощью кнопки блокировки на лицевой панели прибора можно зафиксировать температуру на экране, что даёт время пользователям записать показания. Несмотря на фиксацию показаний температуры на экране, прибор продолжает измерять температуру и обновлять высокие и низкие значения измерений.

Автоматическое выключение - По желанию, пользователи могут включать функцию автоматического выключения прибора через 8 или 60 минут неиспользования или отключать эту функцию.

Система предотвращения ошибок батарейки (BEPS) - Обращает внимание пользователя на низкий заряд батареи питания, что может негативно воздействовать на показания.

Индикатор низкого уровня заряда батарейки - Когда уровень заряда батарейки становится ниже 10%, предупреждающий символ начнёт мигать, указывая на разрядку батарейки.

Спецификация

Диапазон (° C)	от -50,0 до 199,9 °C и от 200 до 1350 °C
Диапазон (° F)	от -58,0 до 399,9 °F и от 400 до 2462 °F
Разрешение (° C)	0,1 °C (от -50,0 до 199,9 °C) и 1 °C (за пределами данного диапазона)
Разрешение (° F)	0,1 °F (от -58,0 до 399,9 °F) и 1 °F (за пределами данного диапазона)
Точность измерения температуры	± 0,2% полной шкалы (без учета погрешности датчика)
Электрод / Зонд	термопары К-типа серии HI766 (не входит в комплект)
Тип батареи / долговечность	1,5 В AA (3) / примерно 1600 часов непрерывного использования
Автоматическое выключение	через 8 мин (по умолчанию), 60 мин или эта функция отключена

Окружающая среда	от -10 до 50 °C (от 14 до 122 ° F); относительная влажность макс. 100%
Размеры	150 x 80 x 36 мм (5,9 x 3,1 x 1,4 ")
Вес	235 г (8,3 унции)
Информация для заказа	поставляется в комплекте с батарейками и инструкцией.

Характеристики

Диапазон (° C):	от -50,0 до 199,9 °C и от 200 до 1350 °C
Диапазон (° F):	от -58,0 до 399,9 °F и от 400 до 2462 °F
Разрешение (° C):	0,1 °C (от -50,0 до 199,9 °C) и 1 °C (за пределами данного диапазона)
Разрешение (° F):	0,1 °F (от -58,0 до 399,9 °F) и 1 °F (за пределами данного диапазона)
Точность измерения температуры:	± 0,2% полной шкалы (без учета погрешности датчика)
Электрод / Зонд:	термопары К-типа серии HI766 (не входит в комплект)
Тип батареи / долговечность:	1,5 В AA (3) / примерно 1600 часов непрерывного использования
Автоматическое выключение:	через 8 мин (по умолчанию), 60 мин или эта функция отключена
Окружающая среда:	от -10 до 50 °C (от 14 до 122 ° F); относительная влажность макс. 100%
Размеры:	150 x 80 x 36 мм (5,9 x 3,1 x 1,4 ")
Вес:	235 г (8,3 унции)
Информация для заказа:	поставляется в комплекте с батарейками и инструкцией.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: hanna.pro-solution.ru | эл. почта: nhn@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город